



الرقم /
التاريخ ١٩٩٩ / /
الموافق / /

١١ - بناء دورم صحية خلف المدرسة - خارج جيب لعدم كفاية لعمود محالية
١٢ - اصلاح لبرون لصحبة في الطابق الثاني - وتغيير لسيفونان -
بسبب ارتفاع وعدم استطاعة بطانيات لوصول الماء عن انه
يكون فيه لسيفون الضاغط وملاحظه انه اعداد لبطانيات
تدفع ما بين ٦ - ١٣ سنة

١٣ - تغيير صنابير المياه بصنابير الضغط لتسهيل استعمالها
للطالبات والمحافظة على تقنيه المياه - وتخفيف امانه الحثثات

١٤ - صيانة لطابعه من حيث تغيير المحامي لقدم وعمل طرانه
لصنابه النظافه واصح لطاقم للطالبات والمعلمان - والاذن

١٥ - زياده اذن للمدرسه لصنابه لتسوية وزياده اذنه
للمراسلات الخارجيه وسبب ازدياد عدد الطالبات

١٦ - بناء طابعه جديد من الناحية الشرقية لاستعمال كمنصرف
وزجاج لقطاعه لتقديم للنشاطات


١٧ - بناء طابعه من الناحية الشمالية كغرف للمختبر والملايين
والتدبير المنزلي والنشاط الرياضي وغرفة للمعلمان حيث

انه عدد هذه المعلم وعمرتهن الحالية لا تستوعب الى لغيره
مع لوزنهن من طاولات ومكاتب للذهاب وغيرها

١٨ - فتح باب تحت الدرج الداخلي للمدرسه حيث انه هناك ضغط
كثير على الابواب الحالية اذ يبلغ عدد طالبات المدرسه ٧٣٧ طالبة

١٩ - عمل جهات للسور الامامي « درسيين » لصفين ارضيه شارع المدرسه
وتصلوا فاقم التقدم

مخات عقل محمود
مدير المدرسه



١٢ / ١٢ / ١٩٩٩