

النتائج

وضع البناء غير آمن وفي أي لحظة من الممكن أن تتساقط أحجاره أو ينهار نتيجة لتغلغل مياه الشتاء بين أحجاره أو نتيجة لزلزال أو ذبذبات قوية ناتجة من المحيط فيشكل خطر على أمن المجاورين وقاطنيه.

التوصيات

إزالة الضرر بترميم وتثبيت المداميك الحجرية وإزالة النباتات الظاهرة في جدران المبنى وذلك تحت إشراف مكتب هندسي مرخص من قبل نقابة المهندسين وإدارة الآثار وبلدية النيرة للاطمئنان على سلامة المبنى مع كتاب من المكتب الهندسي والبلدية بأن البناء آمن ويتحملون كامل المسؤولية عن أي أخطار لاحقة.