

مخرطة مناسير برصم دقا قص

- ١ . يجب ان يكون الحجر المستعمل للبناء من منتخب المحاجر المبينه في جدول الكميات ويكون متجانس اللون خاليا من البقع والتجاويف والعروق ودخان البارود وتلطيش الشوكه في الحجر الطيزه وخلافه من العيوب ولا يتغير تجانسه مع مرور الزمن .
- ٢ . يجب ان تكون المصنعيه والتطابقه متقنه اتقاناً تاماً من الصنف الممتاز وتكون جميع اشغال مع الالة والزوايا مربعه تماما خاليه من الترويس والفتال وبشترط ان تكون دقا قده منسجمه مع بعضها البعض ويكون بروز حجر الطيزه منسجماً مع بعضه البعض من ٤ - ٧ سم ان لا تقبل الطيزه المسح والطيزه الكبيره النغور .
- ٣ . يبنى الحجر بمونده من الاسمنت والرمل نسبة ١ : ٦ ويصفح بالخرسانه العاديه نسبة ١ : ٣ : ٦ بدون ديش بتاتا الا اذا ذكر خلاف ذلك صراحه ويجب ان تكون الحلول افقيا وعموديا ٥ سم ويستعمل لهذه الغايه اسافين خشبيه ميسله بسماكة ٥ ملم وبحيث يوضع اسفينين لكل حجر ويجب ان لا يقل قطع الحلول عن ١٥ سم الا في الحالات المبينه بالمخططات .
- ٤ . نصب الاغتاب خلف القوط من خرسانه مسلحه نسبة ١ : ٢ : ٤ . مع وضع حديد التسليح اللازم بها طبقاً للمخططات او التعليمات المهندسين الخطيه .
- ٥ . يثبت حديد التقويات ضمن التصفيحه خلف الجدران الحجرية في الاماكن المعده لها بالمخططات او في الاماكن التي يقرها المهندس اثناء التنفيذ .
- ٦ . على المتعهد ان يحافظ محافظه تامه على جميع اقسام الحجر المعرضه للكسراو المعطب وخاصة البراطيش والكرائيش وخلافها وان يقوم بتغطيتها بالواح خشبيه معكمة الوضع وعليه ان يغير جميع الاحجار التي تصاب باى خلل او عطب اثناء التنفيذ .
- ٧ . ثقب الحجر :
 - أ - يجب ان يثقب الحجر بكل دقه واتقان في الاقسام المطلوبه بالمقاييس الصحيحه على التام لاجل تركيب المصعبات والدربزينات الحديديه ولا جل التمديدات الصحيه والمجارى وخلافها .
 - ب - لا يجوز ان تزيد الفتحات كثيرا عن المساحة المطلوبه من اجل تركيب جميع الاعمال الحديديه والاعمال الصحيه والمجارى ويجب ان يقوم بعمل الفتحات دقيق ماهر وليس الحدادين وعمال الادوات الصحيه .
 - ج - اذا ظهر اى تشويه للاحجار التي يجرى ثقبها فعلى المتعهد ازالة تلك الاحجار واستبدالها باخرى بالشكل المطلوب .
- ٨ . يجب سقايه الخرسانه خلف الحجر بغزاره لمه لا تقل عن ١٥ يوما بحيث تبقى رطبه طيلة تلك المده ، وبالاضافه لذلك يجب رش وجه الحجر بالماء لتتسرب للمون وتتماسك جيدا .
- ٩ . على المتعهد ان يقوم بدم احجار التلبيس والبروزات والقوط في الاماكن التي يرى المهندس ضروره لدعمها للمحافظة عليها من الدفع عند صب الخرسانه خلفها ويتحمل المتعهد وحده مسؤوليه اى شئى يحصل من هذا القبيل رغم التعليمات التي تعطى له من المهندس .