



هو موضح في الصورة رقم (4) والذي قد جرى على سطحه تلك المداميك على الناحية المحاذية
للجدار الممتدة في قطعة رقم 82.



صورة (2): المبنى القديم والخد والسور التي تبينها



صورة (3): تفكك مداميك الحجر.

